



單一測點報表(60分):試驗藥局 環境溫度5010107-000557

2025/12/01 00:00~2026/01/01 08:00

(12/1 晚上 18:00 後)

寫於異常溫度C的溫度) 28/28



(有門, 可上鎖)

1. 冰箱 B 在 2025/12/17 下午 16:40 發現收藥後溫度降不下去, 雖然沒有發生高於 8 度 C 的情況, 但因當時接近下班時間, 所以於 17:25 開始將室溫櫃 C 改成 2-8°C 冰箱, 並同時把室溫櫃 C 裡的藥品放到試驗藥局內的鐵櫃中(如圖), 並利用環境溫度來監測。18:00 室溫櫃 C 降溫至 5.7°C, 開始將冰箱 B 的藥品搬移至室溫櫃 C (冰箱 B), 一邊搬移, 一邊休息, 讓 2 台的溫度不超溫, 總共花了 14 分鐘完成轉移。

2. 冰箱 B 經廠商檢修, 疑似壓縮機蒸發器生鏽老舊, 已於 2026/1/2 將冰箱 B 搬走維修, 預計需 1 個月才能修好。

3. 所以從 12/17 18:00 以後, 原放在冰箱 B 的藥品, 請看室溫櫃 C 的溫度記錄; 原室溫櫃 C 藥品, 請看環境溫度記錄。

4. 室溫櫃 C (冰箱 B) 於 2025/12/30 下午 3:14-3:17 發生溫度過低情形, 已通知所有試驗藥品放在原冰箱 B 的 CRA 進行超溫通報, 目前 69%(20/29)已完成處理, IP 可繼續使用。

Y20251217-28

02 Jan 2026

葉輝徐 儀 君
藥字第 026959 號