




因受冰箱內環境
影響.懷疑導致
插座功率變異影響
而造成超溫.

雖然 -20℃有超溫
但目前沒有存放
任何試驗藥品
所以沒有試驗受
影響. 藥師徐儀君
藥字第026959號

ys-ustan thm
01 Jul 2024