




藥師徐儀君
藥字第026959號

Handwritten signature
02 Jan 2026

1. 冰箱 B 在 2025/12/17 下午 16:40 發現收藥後溫度降不下去，雖然沒有發生高於 8 度 C 的情況，但因當時接近下班時間，所以於 17:25 開始將室溫櫃 C 改成 2-8°C 冰箱，並同時把室溫櫃 C 裡的藥品放到試驗藥局內的鐵櫃中(如圖)，並利用環境溫度來監測。18:00 室溫櫃 C 降溫至 5.7°C，開始將冰箱 B 的藥品搬移至室溫櫃 C (冰箱 B)，一邊搬移，一邊休息，讓 2 台的溫度不超溫，總共花了 14 分鐘完成轉移。
2. 冰箱 B 經廠商檢修，疑似壓縮機蒸發器生鏽老舊，已於 2026/1/2 將冰箱 B 搬走維修，預計需 1 個月才能修好。
3. 所以從 12/17 18:00 以後，原放在冰箱 B 的藥品，請看室溫櫃 C 的溫度記錄；原室溫櫃 C 藥品，請看環境溫度記錄。
4. 室溫櫃 C (冰箱 B) 於 2025/12/30 下午 3:14-3:17 發生溫度過低情形，已通知所有試驗藥品放在原冰箱 B 的 CRA 進行超溫通報，目前 69%(20/29)已完成處理，IP 可繼續使用。